

20211119RDL54B

66094



SINDICATO DE LA UNION NACIONAL DE TECNICOS Y PROFESIONISTAS  
PETROLEROS (U N T y P P)



MÉXICO  
PODERENCIA DE LA REPUBLICA

Registro STPS: 5878

19 NOV 2021

14:05

✍

ATENCIÓN CIUDADANA  
DIRECCIÓN GENERAL

Ciudad de México, a 16 de noviembre del 2021  
No. UNTYPP-SG-085-2021.

Lic. Andrés Manuel López Obrador  
Presidente Constitucional de México  
Presente:

**ASUNTO:** Falta de partes y refacciones críticas en las refinerías.

A pesar de que se le han dado más recursos presupuestales a PEMEX que en los gobiernos anteriores, la problemática principal que tenemos en la empresa y específicamente en Pemex Transformación Industrial, en las seis refinerías existentes: Minatitlán, Madero, Salamanca, Tula, Cadereyta y Salina Cruz, es contrarrestar la falta de recursos que se tuvo en varios años, lo que ocasionó la disminución del procesamiento de crudo de acuerdo a las capacidades instaladas, decayendo la producción de combustibles en cada refinería, lo que trajo como consecuencia aumentar su exportación y el aumento de los precios de la gasolina y el diésel afectando la economía de los mexicanos.

Uno de sus principales compromisos que tiene su actual administración es bajar el precio de los combustibles. Al transcurrir casi la mitad de su mandato, mientras más tiempo pase, el desafío será aún mayor en lograrse y podría no realizarse, si no se llevan las acciones oportunas que de acuerdo con nuestra experiencia técnica hemos detectado, por lo que como profesionistas tenemos el deber ético de informarle de las complicaciones que amenazan su cumplimiento:

- Las refacciones estratégicas y partes requeridas para mantener la continuidad operativa de las diversas plantas de proceso no están llegando de manera oportuna cuando son requeridas y en la gran mayoría de los casos no llegan, esto afectará la continuidad operativa de las refinerías.
- Esto se debe a que los procesos de adquisición por parte de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento (DOPA) son centralizados con múltiples etapas que tienen tiempos prolongados e indefinidos, siendo estos ineficientes a la demanda requerida de partes y refacciones, ya que los procesos de producción de las empresas son críticos, diversos, complejos, variables e interdependientes.
- La problemática que actualmente se tiene en la dirección en comento, es que el personal directivo no tiene la experiencia en la visión técnica, operativa y presupuestal, de la afectación que provoca el no contar oportunamente con las refacciones requeridas en sitio para la operación y mantenimiento de la empresa más grande en complejidad técnica como ninguna otra en el país. Al no conocer los niveles criticidad de las refacciones, muchos de los procesos son declarados desiertos ocasionando que los requerimientos no lleguen.
- El reto que se tiene de bajar el precio de los combustibles es muy grande por el tiempo transcurrido, por lo que es prioritario y urgente que se analice lo que le ponemos en conocimiento y se tomen las acciones necesarias, de lo contrario, no se logrará el objetivo, aún con la entrada de la producción de la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco en el año 2023, por lo que adicional a solucionar el suministro de refacciones es necesario realizar lo siguiente:



**SINDICATO DE LA UNION NACIONAL DE TECNICOS Y PROFESIONISTAS  
PETROLEROS (U N T y P P)**

Registro STPS: 5878

UNTyPP

- Poner en operación las plantas de proceso que no lo están por falta de equipos y partes, que se usaron para mantener en operación otras plantas similares. Se requiere la relación actualizada específica de las partes faltantes de las plantas de cada una de las refinерías, con el objeto de poder generar las iniciativas para sus adquisiciones, considerando que algunas por su naturaleza pueden llevarse tiempos prolongados de más de seis meses una vez formulados los contratos. Estas plantas de proceso son necesarias para lograr las capacidades de producción instaladas en cada refinерía.
- Actualmente en los almacenes generales de las refinерías hay cantidades considerables de refacciones que no están registradas en el sistema oficial SAP, por lo que no se pueden visualizar sus existencias y poder determinar su utilización, aquí es conveniente efectuar un levantamiento para darlas de alta en el sistema y atender los requerimientos que se tengan.

Los dos puntos anteriores requerirán de personal experimentado y especializado, que la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros tiene en el personal jubilado de la Comisión de Estudios y Análisis Petroleros, que está en la mejor disposición de sumarse y participar en el recate de la soberanía energética.

Por lo que está en sus manos investigar y evaluar, lo que le estamos informando con el objeto de sumarnos a rescatar a PEMEX, con lo que lograríamos la soberanía energética en el país y usted pueda pasar a la historia por este hecho al igual que el Gral. Lázaro Cárdenas del Río o dejar pasar esta oportunidad al no cumplir con el compromiso de bajar los precios de los combustibles.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos en espera de su pronta respuesta.

"Por Una Industria Petrolera Integrada y Nacional al Servicio de la Patria"

Atentamente,

**Ing. Silvia Ramos Luna**  
Secretaria General

Elaboró: Ing. Agustín Avalos Santos

C.c.p.

Ing. Norma Roció Nahle García. - Secretaria de Energía.  
Ing. Octavio Romero Oropeza. - Director General de PEMEX  
UNTyPP Sección 5 Minatitlán. Minatitlán, Veracruz.  
Archivo.